

アーク溶接作業に潜む危険 対策は十分ですか!?

感電の危険性

- 交流機の自動電撃防止装置は正常に作動していますか？
- 適切な保護具を正しく着用されていますか？
- 電気の通る部分が露出していませんか？
- 溶接棒を挟んだままにしていませんか？
- アースクリップ、クランプは確実に接続されていますか？
- 溶接定盤の上は常にきれいに保たれていますか？



溶接スパッタの危険性

- 溶接作業場周辺の可燃物は適切に措置されていますか？
- 作業服、保護具は難燃性、防炎性のものを使用されていますか？
- スパッタが作業服の中に入らない措置を講じていますか？



アーク光の危険性

- 溶接の種類、内容に対応した遮光度、速度の遮光面を使用されていますか？
- 壁面等からの反射光、散乱光の対策は講じていますか？



溶接ヒュームの危険性

- 屋内で溶接作業を行う際には換気設備により換気が行えていますか？
- 保護マスクは国家検定合格品の作業環境に適した保護マスクを使用されていますか？



気にかかる点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。



株式会社大洋サンソ TEL 092-936-0003

アーク溶接・高圧ガスの出張安全保安講習会実施中！
是非、ご活用下さい。

